

Foto nr 1 olmetiiva koridor (roheline uks kuulub vahetamisele)



Foto nr 2 olmetiiva koridor



Foto nr 3 admin.tiiva koridori väljavahetamisele kuuluvad siseuksed



Foto nr 4 admin.tiiva koridor (vahetamisele kuuluv tuletõkkeuks ja likvideerimisele kuuluv väike aken koos aknalauaga)



Foto nr 5 admin.tiiva osaline koridori põrand



Foto nr 6 olmetiiva koridor (pildil olevad ukseid kuuluvad väljavahetamisele)



Foto nr 7, likvideerimisele kuuluv siseuks ja ukseava laiendamine

Foto nr 8, likvideerimisele kuuluv aken ja akanalaud ning ava, mis on vaja kinni ehitada





Foto nr 9, tuletõkkeuks (41/40)



Foto nr 10 üks neljast uksepiidast, mis on vaja paigaldada ja viimistleda



Foto nr 11 III korruse koridor, II korrus peab hakkama välja nägema sarnane.

