

Foto nr 1 olmetiiva koridor (roheline uks kuulub vahetamisele)



Foto nr 2 olmetiiva koridor



Foto nr 3 admin.tiiva koridori väljavahetamisele kuuluvad siseuksed



Foto nr 4 admin.tiiva koridor (vahetamisele kuuluv tuletõkkeuks ja likvideerimisele kuuluv väike aken koos aknalauaga)



Foto nr 5 admin.tiiva osaline koridori põrand





Foto nr 6 olmetiiva koridor (pildil olevad uksead kuuluvad väljavaahetamisele)



Foto nr 7, likvideerimisele kuuluv siseuks ja ukseava laiendamine

Foto nr 8, likvideerimisele kuuluv aken ja akanalaud ning ava, mis on vaja kinni ehitada





Foto nr 9, likvideerimisele kuuluv

tuletõkkeuks (41/40)





Foto nr 10 üks neljast lävepakust, mis on vaja paigaldada ja viimistleda

