

Kirjalik kutse nr 5-1/540

Tallinna Linnatranspordi AS kutsub Teid esitama hinnapakkumist

Hinnapäringu nimetus	Kuueteistkümne (16) vana bussi utiliseerimine
Hinnapakkumise väljaavaliku alus	Kõrgeim hind
Hinnapakkumise esitamise aeg	22.10.2020 kell 14:00 e-posti aadressile merilii.laanepere@tallinnlt.ee
Nõuded pakkujale	Pakkuja kinnitab, et tal puuduvad riiklike maksude, maksete või keskkonnatasude ning hankija asukohajärgse kohaliku maksu võla puudumist.
Hinnapakkumine peab sisaldama	- täidetud ja allkirjastatud pakkumuse vorm
Menetluse eest vastutav isik	Majandusosakonna juhataja Merilii Laanepere, merilii.laanepere@tallinnlt.ee 5344 7082

1. MENETLUSE ESE

Menetluse eesmärgiks on utiliseerimist vajavate kuueteistkümne bussi müümine vastavalt ostumenetluse kutse lisas 1 esitatud tehnilisele kirjeldusele.

2. NÕUDED PAKKUMUSELE

- 2.1. Pakkumus peab olema digitaalselt allkirjastatud.
- 2.2. Pakkumus peab olema jõus 30 päeva.
- 2.3. Pakkumus peab sisaldama pakkumuse maksumust eurodes ilma käibemaksuta ja olema sisestatud kutsele lisatud pakkumuse vormile.
- 2.3.1. Pakkumuse maksumus peab sisaldama kõiki menetluse kutses ja selle lisades kirjeldatud teenuse osutamiseks tehtavaid kulutusi.
- 2.3.2. Pakkumuse maksumus on lõplik.
- 2.4. Pakkujal ei ole lubatud esitada tingimuslikku pakkumust ega nimetada pakkumuses tingimusi, mis ei tulene ostumenetluse dokumendist ja selle lisadest.
- 2.5. Pakkumuse ettevalmistamise ja esitamisega seotud kulutusi tellija ei hüvita.

3. LÄBIRÄÄKIMISTE PIDAMINE JA EDUKA PAKKUMUSE VÄLJASELGITAMINE

- 3.1. Vajaduse korral alustab müüja pakkujatega läbirääkimisi.
- 3.2. Kuni pakkumuste hindamise tulemuste väljaselgitamiseni võib müüja nõuda pakkujatelt lisadokumentide või pakkumuste täpsustuste esitamist.
- 3.3. Eduka pakkumuse valiku aluseks on kõrgeim hind.
- 3.4. Pärast eduka pakkumuse väljaselgitamist saadab müüja eduka pakkumuse esitanud pakkujale kirjaliku teate.

4. TÖÖDE MAKSETINGIMUSED

- 4.1. Tööde üleandmine ja vastuvõtmine toimub akti alusel, mille allkirjastavad pakkuja esindaja ja müüja esindaja kohapeal busse üle andes.
- 4.2. Pakkujale esitatakse pärast busside üleandmist arve pakkumuses esitatud summale ning pakkuja peab arve tasuma müüja arvelduskontole 14 kalendripäeva jooksul alates müüjalt arve saamisest.

LISAD

Lisa 1 Tehniline kirjeldus

Tehniline kirjeldus

Tallinna Linnatranspordi AS soovib utiliseerida kuusteist (16) vana bussi:

Sõiduki nr 1 mark/mudel:	VOLVO SÄFFLE B12M
Valmistamisaasta:	2003
Vin-kood:	YV3R9F8193A001175
Ülevaatuse aeg:	10.2020
Riiklik reg nr:	276TAK
Inventari nr:	2276
Läbisõit:	1208706
Puudused:	Vajab mootori kapitaalremonti, põranda remonti, istmete vahetust, reduktoris õli leke, 6 küljeakendel niiskus sees. Ei ole liikumisvõimeline.
Asukoht:	Kadaka tee 62a





Sõiduki nr 2 mark/mudel:	VOLVO SÄFFLE B12M
Valmistamisaasta:	2005
Vin-kood:	YV3R9F8225A103574
Ülevaatuse aeg:	04.2021
Riiklik reg nr:	300TAK
Inventari nr:	2300
Läbisõit:	1071760
Puudused:	Vajab mootori kapitaalremonti, põranda remonti, istmete vahetust, lõõtsa raam katki, ei ole liikumisvõimeline. Bussil on demonteeritud ukсед, ukse postid, ukse ajamid
Asukoht:	Saha Loo tee 5 (Alekon Cargo OÜ tollilao plats)





Sõiduki nr 3 mark/mudel:	SCANIA CN94 UA6X2/2EB 260 OMNICITY
Valmistamisaasta:	2001
Vin-kood:	YS4N6X20001840108
Ülevaatuse aeg:	puudub
Riiklik reg nr:	313TAK
Inventari nr:	2313
Läbisõit:	935706
Puudused:	Vajab mootori kapitaalremonti, põranda remonti ja istmete vahetust. Ei ole liikumisvõimeline.
Asukoht:	Saha Loo tee 5 (Alekon Cargo OÜ tollilao plats)



Sõiduki nr 4 mark/mudel:	VOLVO SÄFFLE B12B
Valmistamisaasta:	2004
Vin-kood:	YV3R8F8184A015668
Ülevaatuse aeg:	puudub
Riiklik reg nr:	319TAK
Inventari nr:	2319
Läbisõit:	1050909
Puudused:	Vajab mootori kapitaalremonti, põranda remonti ja istmete vahetust, ei ole liikumisvõimeline
Asukoht:	Kadaka tee 62a



Sõiduki nr 5 mark/mudel:	VOLVO WIIMA B9M
Valmistamisaasta:	1983
Vin-kood:	YV3B9M06000005903
Ülevaatus:	Puudub kehtiv ülevaatus
Riiklik reg nr:	948TAK
Inventari nr:	2948
Läbisõit:	Ca 562770 km
Puudused:	Sõiduk ei ole juba paar aastat sõitnud, on kasutusel olnud varuosade laona. Registrist kustutatud 2017. aasta lõpus.
Asukoht:	Kadaka tee 62a





Sõiduki nr 6 mark/mudel:	VOLVO DELTA B9M-46
Valmistamisaasta:	1988
Vin-kood:	YV39MGC15JA016670
Ülevaatuse aeg:	11.2020
Riiklik reg nr:	999TAK
Inventari nr:	2999
Läbisõit:	773977
Puudused:	Raami, kere ja sellele kinnitatavate osade remont ehk konstruktsiooni kandevelement on korrodeerunud. Vajalik mootori kapitaalremont, väljalasketorude ja summutite vahetamine, heitgaasisüsteemi osade kinnitamine, põranda remont. Pidurisüsteemi õhu lekked ees ja taga. Kere vajab üle värvimist. Ei ole liikumisvõimeline.
Asukoht:	Saha Loo tee 5 (Alekon Cargo OÜ tollilao plats)



Sõiduki nr 7 mark/mudel:	SCANIA Omnicity CN94UA 6X2
Valmistamisaasta:	2001
Vin-kood:	YS4N6X20001839876
Ülevaatuse aeg:	09.2021
Riiklik reg nr:	401TAK
Inventari nr:	3401
Läbisõit:	2122357
Puudused:	Vajab mootori kapitaalremonti, põranda remonti, istmete vahetust ja ülevärvimist. Sõiduk ei ole liikumisvõimeline
Asukoht:	Saha Loo tee 5 (Alekon Cargo OÜ tollilao plats)



Sõiduki nr 8 mark/mudel:	SCANIA Omnicity CN94UA 6X2
Valmistamisaasta:	2001
Vin-kood:	YS4N6X20001839567
Ülevaatuse aeg:	09.2020
Riiklik reg nr:	412TAK
Inventari nr:	3412
Läbisõit:	864591
Puudused:	Vajab mootori kapitaalremonti, pööranda remonti, istmete vahetust ja ülevärvimist. Sõiduk ei ole liikumisvõimeline
Asukohta:	Saha Loo tee 5 (Alekon Cargo OÜ tollilao plats)



Sõiduki nr 9 mark /mudel:	SCANIA Omnicity CN94UA 6X2
Valmistamisaasta:	2001
Vin-kood:	YS4N6X20001839567
Ülevaatuse aeg:	09.2020
Riiklik reg nr:	426TAK
Inventari nr:	3426
Läbisõit:	972547
Puudused:	Vajab mootori kapitaalremonti, põranda remonti, istmete vahetust ja ülevärvimist. Sõiduk ei ole liikumisvõimeline
Asukoht:	Saha Loo tee 5 (Alekon Cargo OÜ tollilao plats)



Sõiduki nr 10 mark/mudel:	SCANIA Omnicity CN94UA 6X2
Valmistamisaasta:	2001
Vin-kood:	YS4N6X20001839829
Ülevaatuse aeg:	11.2020
Riiklik reg nr:	427TAK
Inventari nr:	3427
Läbisõit:	1154012
Puudused:	Vajab mootori kapitaalremonti, põranda remonti, istmete vahetust, klaaside vahetust, ülevärvimist. Ei ole liikumisvõimeline
Asukoht:	Saha Loo tee 5 (Alekon Cargo OÜ tollilao plats)



Sõiduki nr 11 mark/mudel:	SCANIA Omnicity CN94UA 6X2
Valmistamisaasta:	2001
Vin-kood:	YS4N6X20001839991
Ülevaatuse aeg:	09.2020
Riiklik reg nr:	428TAK
Inventari nr:	3428
Läbisõit:	1126730
Puudused:	Vajab mootori kapitaalremonti, põranda remonti, istmete vahetust, klaaside vahetust, ülevärvimist. Sõiduk ei ole liikumisvõimeline.
Asukoht:	Saha Loo tee 5 (Alekon Cargo OÜ tollilao plats)



Sõiduki nr 12 mark/mudel:	VOLVO SÄFFLE B12M
Valmistamisaasta:	2005
Vin-kood:	YV3R9F8205A103640
Ülevaatuse aeg:	puudub
Riiklik reg nr:	526TAK
Inventari nr:	3526
Läbisõit:	975998
Puudused:	Vajab mootori kapitaalremonti, põranda remonti, istmete vahetust, klaaside vahetust. Ei ole liikumisvõimeline
Asukoht:	Saha Loo tee 5 (Alekon Cargo OÜ tollilao plats)



Sõiduki nr 13 mark/mudel:	SCANIA CN94 UA6X2/2EB 260 OMNICITY
Valmistamisaasta:	2001
Vin-kood:	YS4N6X20001839877
Ülevaatuse aeg:	puudub
Riiklik reg nr:	314TAK
Inventari nr:	2314
Läbisõit:	978516
Puudused:	Vajab mootori kapitaalremonti, põrand remonti, istmete vahetust. Sõiduk ei ole liikumisvõimeline.
Asukoht:	Saha Loo tee 5 (Alekon Cargo OÜ tollilao plats)



Sõiduki nr 14 mark/mudel:	VOLVO SÄFFLE B12M
Valmistamisaasta:	2003
Vin-kood:	YV3R9F8113A001168
Ülevaatuse aeg:	10.2020
Riiklik reg nr:	542TAK
Inventari nr:	3542
Läbisõit:	964463
Puudused:	Vajab mootori kapitaalremonti, põrand remonti, istmete vahetust. Sõiduk ei ole liikumisvõimeline.
Asukoht:	Saha Loo tee 5 (Alekon Cargo OÜ tollilao plats)



Sõiduki nr 15 mark/mudel:	SCANIA CN94 UA6X2/2EB 260 OMNACITY
Valmistamisaasta:	2002
Vin-kood:	YS4N6X20001841161
Ülevaatuse aeg:	02.2021
Riiklik reg nr:	008TAK
Inventari nr:	1008
Läbisõit:	1049254
Puudused:	Vajab mootori kapitaalremonti, põrand remonti, istmete vahetust, üle värvimist. Sõiduk ei ole liikumisvõimeline.
Asukoht:	Saha Loo tee 5 (Alekon Cargo OÜ tollilao plats)



Sõiduki nr 16 mark/mudel:	VOLVO WIIMA B9M
Valmistamisaasta:	1986
Vin-kood:	YV39MGC13GA012769
Ülevaatuse aeg:	Kehtiv ülevaatus puudub
Riiklik reg nr:	371ASO
Inventari nr:	2977
Läbisõit:	ca 444194 km
Puudused:	Vajab raami, kere ja sellele kinnitatavate osade remonti ehk konstruktsiooni kandevelement on korrodeerunud. Vajalik mootori kapitaalremont, väljalasketorude ja summutite vahetamine, heitgaasisüsteemi osade kinnitamine. Pidurisüsteemi õhu lekked ees ja taga. Kere vajab üle värvimist. Ei ole liikumisvõimeline.
Asukoht:	Kadaka tee 62a



Busside asuvad Kadaka tee 62a ja Saha Loo tee 5 (bussi kirjelduse juures on asukoht välja toodud). Bussid on maanteeameti registrist maha võetud. Bussid omal jõul territooriumilt ära ei liigu ja need tuleb haagise või puksiiriga ära vedada.

Eelneval kokkuleppel on võimalik busse koha peale vaatama tulla tööpäevadel. Busside vaatamiseks saatke teade e-posti aadressile merilii.laanepere@tallinnlt.ee.

Pakkumuse esitamisel tuleb pakkuda hind mille maksate TLTle kõigi kuueteistkümne (16) bussi eest.

Tulenevalt tekkinud ruumipuudusest territooriumil tuleb peale eduka pakkumuse teate saamist võitjal bussid müüja juurest ära vedada 14. kalendripäeva jooksul. Selleks tuleb ära vedamise kuupäev kooskõlastada ja kinnitada müüja juures, et oleks tagatud ostjale sissepääs territooriumile.