

TK Lisa 1 Pildid

Rannamäe tee 5 ja Suurtüki tänava T3 teed ja platsid

Pilt 1: olemasolev amortiseerunud teekate ja augud.



Pilt 2: olemasolev amortiseerunud teekate.



Pilt 3: olemasolev amortiseerunud teekate ja augud.



Pilt 4: olemasolev amortiseerunud teekate ja augud.



Pilt 5: korrastamata haljasala, vigastatud äärekivid ja amortiseerunud teekate.



Pilt 6: korrastamata haljasala, vigastatud äärekivid ja amortiseerunud teekate.



Pilt 7: olemasolev amortiseerunud teekate.



Pilt 8: korrastamata haljasala, vigastatud äärekivid.



Pilt 9: olemasolev amortiseerunud teekate, kanalisatsiooni luugi ümbrus.



Pilt 10: aukude sügavus.



Pilt 11: olemasolevad äärekivid.



Pilt 12: olemasolev amortiseerunud teekate.



Pilt 13: olemasolev amortiseerunud teekate ja äärekivid.



Pilt 14: luugi ümbrus.



Pilt 15: olemasolev amortiseerunud teekate.



Pilt 16: luugi ümbrus



Pilt 17: utiliseerimisele kuuluvad betoonpostid koos vana võrguga



Pilt 18: olemasolevad soojak ja wc-d



Pilt 19: korrastamata haljasala, amortiseerunud äärekivid.



Pilt 20: amortiseerunud teekate ja äärekivid.

