

## TK Lisa 1 Pildid

### Rannamäe tee 5 ja Suurtüki tänava T3 teed ja platsid

**Pilt 1:** olemasolev amortiseerunud teekate ja augud.



**Pilt 2:** olemasolev amortiseerunud teekate.





**Pilt 3:** olemasolev amortiseerunud teekate ja augud.



**Pilt 4:** olemasolev amortiseerunud teekate ja augud.





**Pilt 5:** korrastamata haljasala, vigastatud äärekivid ja amortiseerunud teekate.



**Pilt 6:** korrastamata haljasala, vigastatud äärekivid ja amortiseerunud teekate.





**Pilt 7:** olemasolev amortiseerunud teekate.



**Pilt 8:** korrastamata haljasala, vigastatud äärekivid.





**Pilt 9:** olemasolev amortiseerunud teekate, kanalisatsiooni luugi ümbrus.



**Pilt 10:** aukude sügavus.





**Pilt 11:** olemasolevad äärekiivid.



**Pilt 12:** olemasolev amortiseerunud teekate.





**Pilt 13:** olemasolev amortiseerunud teekate ja äärekivid.



**Pilt 14:** luugi ümbrus.





**Pilt 15:** olemasolev amortiseerunud teekate.



**Pilt 16:** luugi ümbrus





**Pilt 17:** utiliseerimisele kuuluvad betoonpostid koos vana võrguga



**Pilt 18:** olemasolevad soojak ja wc-d, äärekivi osaliselt puudu





**Pilt 19:** korrastamata haljasala, amortiseerunud äärekivid.



**Pilt 20:** amortiseerunud teekate ja äärekivid.





**Pilt 21:** tee aluskonstruktsiooni väljaehitamise vajadus lammutatud hoone alal. Plats kuulub asfalteerimisele ning sellele tulevikus paigaldatakse olmesoojakud. Punasega on tähistatud olemasolev kanalisatsiooni kaev.

